

CleanAble



Antigrafiti náter

CleanAble je 2K antigrafiti náter s veľmi dobrou priľnavosťou na širokú škálu podkladov. Sprejové farby sa dajú ľahko odstrániť bežnými rozpúšťadlami. Bezfarebná ochranná vrstva nie je viditeľná a ak sa stanete obeťou nechceného grafiti, môžete grafiti ľahko a bezpečne odstrániť. Ochranná vrstva je mechanicky podobná keramickému povrchu a je tiež vysoko stabilná a odolná voči poveternostným vplyvom širokej škále rozpúšťadiel. Pôvodná farba je zachovaná a šmuhy sú rýchlo odstránené

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie	špeciálna disperzia, tužidlo HH 31 (pomer miešania 3 : 1)
Viskozita	kvapalina, pripravený priamo na použitie. Dobre premiešajte a skontrolujte lesk.
VOC	< 3 %
Odtieň	bezfarebný
Lesk	matný
Klasifikácia	zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

Aplikačné údaje

Použitie	ochranný lak môžete použiť na rôznych podkladoch, napr. ako protigrafitový lak na drevo, murivo, pre interiéru aj exteriéru
Výdatnosť	cca 5 – 7 m ² /kg na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
Zmiešavací pomer	3 : 1 s tužidlom HH31
Spracovateľnosť	4 hod.
Aplikácia	neriedené štetcom, valčekom alebo striekaním pred použitím dôkladne premiešať
Príprava podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý a zdrsnený. Vhodné je stredné brúsenie, po skončení venujte pozornosť povrchu a dôkladne očistite prach.
Pracovný postup	Naneste 1 – 2 x CleanAble. Brúsenie so zrnitosťou P120 alebo P180. CleanAble je pripravený na použitie. Vždy dôkladne premiešajte a skontrolujte lesk. Pridajte tužidlo HH31 (pomer 3 : 1). Čerstvý náter nevystavuje dažďu, pare, kondenzácií (vode) počas 48 hod.
Schnutie	suchý na dotyk cca 4 – 6 hod. úplné schnutie a konečná tvrdosť cez noc
Čistenie	vodou, čistiaci prostriedok Clean-Up alebo univerzálny čistiaci prostriedok
Odstránenie grafitu	Úspešnosť odstránenia grafitu je vždy závislá od nasledujúcich štyroch faktorov: 1. Podklad 2. Typ farby grafitu 3. Rozpúšťadlo - Grafitu Remover 4. Postup čistenia.
Následná starostlivosť	Povrch, kde bolo odstraňované grafitu je možné po strednom brúsení opäť prelakovať CleanAble.

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad	Znečistená voda použitá na čistenie nesmie byť použitá do kanalizácie a povrchových vôd. Pridanie 0,5 % koagulantu na čistenie vody spôsobí vyzrážanie pevnej látky. Vytvorí sa sediment. Tento sediment sa musí likvidovať ako nebezpečný odpad. Pri likvidácii dbajte na nariadenia o manipulácii so zvláštnymi odpadmi.
Kód odpadu	08 01 11 / 08 01 12
Skladovanie	6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C
Bezpečnostní pokyny	Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etiketu produktu. Dokonca aj pri práci s produktami s nízkymi emisiami musia byť dodržiavané obvyklé ochranné opatrenia (pracovný odev, okuliare). Zabráňte únikom do podzemnej a povrchovej vody. Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas práce a po použití zabezpečte dostatočné vetranie. Neobsahuje dráždivé látky vypúšťané do ovzdušia. Pri striekaní: nevdychujte rozprášenú hmlu/aerosóly.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzná a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované 03 2023