



POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKIEN A DVERÍ OSMO OLEJMI A VOSKAMI

1. Penetrácia	OSMO WR 4012 – máčaním (schnutie 36 h) OSMO WR 4001 – natieraním (schnutie 24 h)
Brúsenie	pred penetráciou P120 – P150
Vlhkosť dreva	max. 20 %
2. Striekanie	v dvoch relatívne tenkých vrstvách:
Hrúbka nástreku	20 – 45 g/m ²
Prebrúsenie	medzi vrstvami P320
Schnutie	12 h – 24 h (oxidáciou vrstva dôkladne vytvrdne a je lepšie brúsiteľná)
Spôsob aplikácie:	vzduchová pištoľ RP 1,3/1,4 mm HVLP 1,3/1,4 mm
Tlak striekania:	RP 2,0 – 3,0 bar (v závislosti od striekacej pištole) HVLP 1,5 – 2,0 bar (v závislosti od striekacej pištole)

Tónovanie

OSMO Priemyselná lazúra „jemnejšie (svetlejšie) odtiene“ dosiahneme miešaním s tzv. Nuančovacou lazúrou č. 5000 (bezfarebnou) v pomere 1:1 alebo miešaním navzájom medzi sebou (percentuálny podiel miešaných lazúr je ľubovoľný) – vytvoríme požadovaný odtieň.

OSMO Priemyselná lazúra „tmavšie odtiene“ dosiahneme nanosením 2 tenkých vrstiev lazúry podľa vzorkovnice OSMO Priemyselná lazúra.

Manuálne spracovanie OSMO Priemyselnej lazúry :

Lazúry sú hotové priamo na použitie. Preto nie je potrebné ich riediť! Dôkladne premiešať. Lazúru nanášame tenko v smere fládovania dreva pevným štetcom alebo valčekom s krátkym vlasom.

Necháme schnúť cez noc za dobrého vetrania. Potom vykonáme druhý náter (pri renovácii stačí spravidla 1 náter na plochu očistenú od nečistôt). Pokiaľ má mať povrch OSMO Priemyselnej lazúry silnejší (vyšší stupeň lesku) môžeme po uschnutí naniesť v 1 vrstve OSMO Olejovú lazúru bezfarebnú odtieň 000.

Údržba

Veľmi jednoduchá. Povrch očistí od nečistôt (umyt bežnými čistiacimi prostriedkami, nie riedidlami na báze uhľovodíkov). Pri údržbovom nátere naniesť náterové materiály na báze oleja (OSMO UV Ochranný olej, odtieň 420 bezfarebný polomatný alebo OSMO Olejovú lazúru bezfarebnú, odtieň 000 – bezfarebný hodvábný lesk) pomocou OSMO EASY CLEAN alebo OSMO Plochého štetca.

Uvedenú údržbu vykonať cca 1 x za 2 roky, prípadne pri zistení mechanického poškodenia, či prirodzených prasklín vzniknutých vplyvom poveternostných a klimatických podmienok.

Pozor! Tekutým výrobkom napustené handry po použití okamžite uchovať vo vzduchotesne uzavretej nádobe (nebezpečenstvo vznietenia). Použité handry následne vyprať pomocou prostriedku OSMO Čistič štetcov a riedidlo (č. 8000). Potom je možné ich znovu použiť alebo po uschnutí dať k likvidácii.

Ing. František Jaš, CSc
konateľ



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: <<telefon>>
<<email>>

www.osmocolor.sk

aktualizované marec 2020