

Jemný polyesterový tmel s tužidlom (Soft Putty)



Vysokokvalitný dvojzložkový polyesterový tmel na odstránenie malých a stredných nedokonalostí karosérie vozidiel. Môže byť použitý ako jemný tmel na odstránenie malých defektov pred nanosením finálneho náteru.

Charakteristika

- dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov v automobilovom priemysle,
- výborne drží tvar,
- môže byť použitý ako jemný tmel,
- vhodný pre ručné alebo strojové brúsenie.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	svetlo žltá
Hustota	1600 – 1700 g/l
VOC EU 2004/42/II(b):250 g/l	51 g/l

Aplikačné údaje

Podklady	ocel, pozinkovaná ocel, hliník, sklolaminátové plasty, drevo, betón, polyesterové materiály, OEM podklady
Kód produktu	2-121-0500; 2-121-1000; 2-121-1800
Balenie	0,5 kg; 1,0 kg; 1,8 kg s tužidlom
Doba spracovania	3 – 5 min.
Schnutie	16 – 30 min. (závisí od teploty okolia)

Pracovný postup

Príprava povrchu	Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu a vybrúsené. Brúsenie ocel, ľahké kovy, sklolaminát: P80 – P120 staré nátery, čistý kov: P80 – P120
Upozornenie	Odstráňte staré termoplastické nátery, syntetické živice a produkty obsahujúce kyselinu (napr. Wash Primer*). <i>*Neaplikujte na jednozložkové nátery a termoplasty. Aplikácia na lakované nátery sa neodporúča.</i>
Zmiešavací pomer	pridajte 2 – 3 % tužidla (hmotnostné %)
Doba spracovania	5 min. pri 20 °C.
Schnutie	20 – 30 min. (závisí od teploty okolia).
Brúsenie	P80 – P180 a P240 – P320 (krok medzibrúsenia).

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia



NEBEZPEČENSTVO

Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podozrenie že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zápalných zdrojov. Nefajčite. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu dýchacích orgánov. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblasťmi /národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Likvidácia odpadov

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Európsky katalóg odpadov 08 01 11 – odpadová farba a lak obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované január 2020