

SafeFLEX



Je určený na ochranu karosérie a podvozku vozidla na viditeľných aj neviditeľných častiach vozidla. SafeFLEX je ideálny na ochranu pred koróziou a nárazmi kameňa v spodnej časti vozidla. Zaručuje optimálnu ochranu proti zvuku (pohlcuje zvuk) na miestach vystavených vibráciám, ako sú dvere alebo kufror.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba	šedá, čierna, biela
Zloženie	živice syntetické, elastomér
Špecifická hmotnosť	1,5 kg/l pri 20 °C
Hrúbka po uschnutí	150 – 200 μ / 1 vrstva
Výdatnosť	5 – 7 m ² /kg
VOC B(e):840 g/l	410 g/l (2004/42/EC)
Obsah tuhých látok	72 %

Aplikačné údaje

Nástroje	striekacia technika (RB1, HP)
Schnutie	závisí od teploty okolitého prostredia

teplota\čas	na dotyk	na prelakovanie
10 °C	2 hod.	90 min.
20 °C	1,5 hod.	60 min.
30 °C	1 hod.	45 min.

Výdatnosť	5 – 7 m ² /kg
Pevnosť	3 – 4 kg/cm ² (RB1) 2 kg/cm ² (HP)
Riedenie	pripravený na použitie
Povrchy	karosérie a podvozky automobilov

Pracovný postup

Príprava povrchu	Povrch musí byť odmastený a nezhrdzavený.
Pracovný postup	Produkt je pripravený na použitie. Nevyžaduje žiadne riedenie. Pred použitím pretrepte. Striekajte 1 až 2 vrstvy zo vzdialenosti 15 – 25 cm. Vyhnite sa mechanickému kontaktu s povrchom pokrytým produktom po dobu min. 24 hod. (napr. umývanie vozidla).

Produkt môže byť prelakovaný po 30 – 40 min., ak sa lak vysuší pri teplote okolia.

Čistenie náradia

Riedidlom, okamžite po použití.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné upozornenia



NEBEZPEČENSTVO

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodu v tele matky. Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi toxické pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Uchovávajte mimo tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte pary/aerosóly. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite, ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Skladovanie

Uchovávajte v dobre vetranej miestnosti. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, uchovávajte pri teplote +5 °C až +30 °C.

Likvidácia

Likvidovať podľa zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a podľa jeho predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi. Spôsoby nakladania s odpadom pre použité balenia: opätovné použitie/recyklácia/ likvidácia odpadov z obalov v súlade s platnými predpismi. Len celkom vyprázdnený obal je možné recyklovať, podľa zákona č.119/2010 o obaloch.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované august 2018